

Проверка работоспособности общедомового узла учета

16.02.2015

16 февраля 2015 года в 12-00 управой района Люблино совместно с представителями Мосжилинспекции в связи с обращением жителя по вопросу увеличения теплоснабжения многоквартирного дома проведена проверка работоспособности и корректности показаний общедомового узла учета (далее – ОДУУ) тепловой энергии по адресу: ул.Ставропольская, д.28. По результатам проверки было установлено, что ОДУУ находится в исправном состоянии, расхождение показаний контрольных приборов учета с показаниями ОДУУ находятся в пределах допустимых метрологических погрешностей.

Адрес страницы: <http://lublino.mos.ru/presscenter/news/detail/1589661.html>

[Управа района Люблино города Москвы](#)